



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDO PRELIMINAR Nº 21/2023 - TRE-ES/PRE/DG/SAO/CIA/SAP**1. OBJETO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO**

1.1. Fornecimento e instalação de 01 (um) motor para portão deslizando do Cartório da 22ª Zona Eleitoral – Itapemirim/ES.

1.2. Fornecimento e instalação de 01 (um) motor para portão deslizando do Cartório da 26ª Zona Eleitoral – Serra/ES

1.3. A presente aquisição é necessária para substituir os motores existentes que devido ao longo período de utilização têm apresentado defeitos constantes, apesar das manutenções e reparos realizados, o que vem prejudicando o acesso aos imóveis.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E QUANTITATIVO**3.1 ITEM 01: Fornecimento e instalação de 01 (um) motor para portão deslizando, confeccionado em alumínio, com as seguintes especificações:**

3.1.1. 01 (um) kit de motor deslizando para instalação em portão de alumínio existente no Cartório Eleitoral da 22ªZE sendo o portão com as seguintes dimensões de 5,30 m de largura x 2,51 m de altura.

3.1.2. O kit deverá ser composto por:

- 01 (um) motor de 3/4 Hp, 220 v,
- Cremalheira compatível com as dimensões do portão,
- Central de comando,
- 04 (quatro) controles remotos,
- 02 (dois) sensores de presença interligados à central.

3.1.3. A empresa Contratada deverá realizar a substituição das 04(quatro) roldanas existentes no portão de alumínio do Cartório Eleitoral da 22ªZE.

3.1.4. A central de comando deverá possibilitar a interligação com interruptor externo para acionamento do portão;

3.1.5. As instalações elétricas necessárias para alimentação do motor deverão ser executadas pela Contratada.

3.2 ITEM 02: Fornecimento e instalação de 01 (um) motor para portão deslizando, confeccionado em painel naylofor com as seguintes especificações:

3.2.1. 01 (um) kit de motor deslizando para instalação em portão em painel de naylofor existente no Cartório Eleitoral da 26ªZE sendo o portão com as seguintes dimensões de 5,76 m de largura x 2,20 m de altura.

3.2.2. O kit deverá ser composto por:

- 01 (um) motor de 1 Hp, 220 v,
- Cremalheira compatível com as dimensões do portão,
- Central de comando,
- 04 (quatro) controles remotos,
- 02 (dois) sensores de presença interligados à central.

3.2.3. A empresa Contratada deverá realizar a substituição de 02(duas) roldanas existentes no portão em painel naylofor do Cartório Eleitoral da 26ªZE.

3.2.4. A central de comando deverá possibilitar a interligação com interruptor externo para acionamento do portão;

3.2.5. As instalações elétricas necessárias para alimentação do motor deverão ser executadas pela Contratada.

4. ANÁLISE DO MERCADO

4.1. A presente contratação demanda serviços de empresas especializadas, porém comumente encontradas no mercado.

5. PARCELAMENTO DO OBJETO

5.1. O parcelamento do objeto não é cabível na presente contratação.

6. MAPA DE RISCOS

RISCO 01 – Especificações incompletas			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Contratação de serviço que não atenda às necessidades		

Ação Preventiva			Responsável
Pesquisa com profissionais especializados para especificação correta do objeto.			SAP
Ação de Contingência			Responsável
Revisão dos dados e informações contidos no Termo de Referência, procedendo às eventuais correções.			SAP
RISCO 02 – O bem ou serviço solicitado não existe mais no mercado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Licitação fracassada ou deserta.		
Ação Preventiva			Responsável
Pesquisa com profissionais especializados para especificação correta do objeto.			SAP
Ação de Contingência			Responsável
Revisão dos dados e informações contidos no Termo de Referência, procedendo às eventuais correções.			SAP
RISCO 03 – Requisitos insuficientes			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Dimensionamento insuficiente gerando necessidade de nova aquisição com desperdício de recursos financeiros.		
Ação Preventiva			Responsável
Pesquisa com profissionais especializados para adoção da melhor solução observando-se a melhor relação custo-benefício.			SAP
Ação de Contingência			Responsável
Revisão dos dados e informações contidos no Termo de Referência, procedendo às eventuais correções.			SAP
RISCO 04 – Requisitos desnecessários			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Limitação da concorrência. Aumento do valor de referência.		
Ação Preventiva			Responsável
Pesquisa com profissionais especializados para correta especificação do objeto.			SAP

Ação de Contingência		Responsável	
Revisão dos dados e informações contidos no Termo de Referência, procedendo às eventuais correções.			SAP
RISCO 05 – Estimativas inadequadas de quantidades (a menor)			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Não atendimento às necessidades. Resolução parcial do problema. Necessidade de nova contratação ou de elaboração de Termo Aditivo.		
Ação Preventiva		Responsável	
Dimensionamento criterioso dos quantitativos.			SAP
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão dos dados e informações contidos no Termo de Referência, procedendo às eventuais correções. Solicitação de acréscimo contratual.			SAP/FISCAL DO CONTRATO
RISCO 06 – Estimativas inadequadas de quantidades (a maior)			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Desperdício de recursos materiais e financeiros.		
Ação Preventiva		Responsável	
Dimensionamento criterioso dos quantitativos.			SAP
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão dos dados e informações contidos no Termo de Referência, procedendo às eventuais correções. Solicitação de decréscimo contratual.			SAP/FISCAL DO CONTRATO
RISCO 07 – Análise de mercado inadequada			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Licitação fracassada ou deserta.		
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa com profissionais especializados para inserção no Termo de Referência de especificações usuais de			SAP

mercado.		
Ação de Contingência		Responsável
Revisão dos dados e informações contidos no Termo de Referência, procedendo às eventuais correções.		SAP

RISCO 08 – Solução próxima da obsolescência			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Não atendimento às necessidades. Resolução temporária do problema. Necessidade de nova contratação. Desperdício de recursos financeiros.		
Ação Preventiva			Responsável
Pesquisa com profissionais especializados para inserção no Termo de Referência de especificações de serviços modernos, de comprovada qualidade.			SAP
Ação de Contingência			Responsável SAP
Revisão dos dados e informações contidos no Termo de Referência, procedendo às eventuais correções.			

Em 04 de agosto de 2023.



Documento assinado eletronicamente por JOSE ALVARO SAAD DE ARAUJO, Técnico Judiciário, em 14/08/2023, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1002603 e o código CRC 8F3C2743.